



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)**

Fasc: _____

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834



IZSLER IZS_loer RGP
PROT. N. 14082 DEL 03/05/2019
6.2.2.0.0.0/60/2019 – AGD 910

**Unità Operativa Tecnico Patrimoniale
Ufficio progettazione e direzione lavori e manutenzioni**

**AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI/
FORNITURE SOTTO SOGLIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 - ART. 36 COMMA 2
LETT. a) DEL D.LGS 50/2016 DI COMPETENZA DELL’U.O. TECNICO PATRIMONIALE**

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- Vista la richiesta del Dirigente Responsabile Ing. Luca Scorrano dell’U.O. Tecnico Patrimoniale della Sede di Brescia, con la quale è stata richiesta l’esecuzione del seguente lavoro:

Sostituzione tratto di camino del forno inceneritore e fornitura e posa di nuovo polverimetro x analisi fumi - Richiesta SAI n. 2019/1061 al fine di soddisfare la seguente esigenza: Causa usura va urgentemente sostituito un tratto di camino che durante la manutenzione ha rilevato essere fessurato e crepato in più punti. Tali crepe non sono saldabili, l’unica soluzione è la sostituzione del pezzo di camino danneggiato con uno in acciaio inox. Si dovrà procedere allo smontaggio del camino mediante autogru, allo smontaggio della strumentazione installata sul tronco da sostituire e rimontaggio sul nuovo tratto di camino. Durante la manutenzione del forno è emerso che anche il polverimetro originale installato sul camino per la rilevazione delle polveri non rileva correttamente i valori. Si necessita pertanto sostituire il tratto ammalorato e il polverimetro. Il tutto per assicurare la sicurezza dell’impianto e il rispetto delle prescrizioni normative imposte per legge dagli organi esterni di controllo (ARPA e ASL) prescritti nell’autorizzazione all’emissione fumi.

Vista la particolarità dell’intervento e la necessità che lo stesso venga eseguito da una ditta specializzata in tali lavorazioni, si conviene che l’intervento venga assegnato alla ditta costruttrice del forno e del camino e che attualmente è anche la ditta che esegue la manutenzione programmata sullo stesso impianto per assicurarne la piena efficienza e nella fattispecie Officina Meccaniche Ciroidi spa.


- Che l’U.O.T.P. ha già acquisito un preventivo per l’esecuzione del lavoro suddetto per € 34.400,00
- Che il Dirigente dell’U.O.Tecnico Patrimoniale Ing. Luca Rocco Scorrano ha ritenuto congruo il preventivo presentato della ditta Officina Meccaniche Ciroidi spa
- Visto gli art. 5 e 6 del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 di competenza dell’U.O.T.P. approvato con proprio Decreto n° 324/2016

AUTORIZZA

- **L’AVVIO**, a cura dell’Unità Tecnico Patrimoniale, **DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E ESECUZIONE DEI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE** suindicati **TRAMITE AFFIDAMENTO**

DIRETTO in conformità all'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 alla ditta Officine Meccaniche CIROLDI spa con sede in Loc. Ganaceto (Modena).attuale manutentore dell'impianto di incenerimento per un importo stimato di € 34.400,00

1. **NOMINA** ai sensi del comma 1 dell'art.31 del D.lgs 50/16 quale Responsabile Unico Procedimento per la presente procedura l'Ing. Luca Rocco Scorrano dell'U.O. Tecnico Patrimoniale del IZSLER.
2. **DA' ATTO** che il suddetto intervento trova copertura finanziaria nello stanziamento di € 2.000.000,00 per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinaria per le strutture della sede di Brescia e delle Sezioni Periferiche per l'anno in corso.





Visto: Il Dirigente Responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale: Ing Luca Rocco Scorrano
Referente tecnico UOTP per la presente pratica: Laffranchi Domenico