

RAPPORTO DI SERVIZIO

Servizio Assistenza Tecnica/Specialistica

Numero Rapporto: 238 Data: 7/9/26Ore viaggio: 2 Km: 130 Totale gg. 1Il giorno 7/9 ore inizio 10:00 ore fine 14:00Il giorno 1 ore inizio 1 ore fine 1Il giorno 1 ore inizio 1 ore fine 1Tecnico/Specialist: SALA LONZEDCliente: ISTITUTO ZOOPROF. SPERIM.
BRESCIACodice Cliente: B5 0229

Strumento/Accessorio

Matricola 010101

N. Intervento

Matr. Multimetr.

Matr. termometro

MAHLUM X3003401250180626/13895311

Int. Pagamento

N. Ordine Cliente

Data Ordine Cliente

☐ Sì ☐ No

Versione software

1.3.4.0Motivo della chiamata: INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE DEL LAVORO:

ESEGUITA INSTALLAZIONE DI
STRUMENTO E ACCESSORI. COMPLETO OK.
TEST DI SISTEMA OK, BHW OK, LC OK.
CALIBRAZIONE OK.
QC OK.

Materiale utilizzato

Q.tà	Codice parte/kit	N. Lotto	Descrizione
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Risultati analitici del collaudo allegati: ☒ Sì ☐ Non richiestiLo strumento viene rilasciato al Cliente nello stato: ☒ Funzionante ☐ Non Funzionante

Attività	
☒ Installazione	☐ Avviamento in routine
☐ Intervento di riparazione	☐ Agg.to/inser.to metodiche
☐ Collaudo	☐ Intervento analitico/configuraz
☐ Manutenzione preventiva	☐ Affiancamento
☐ Disinstallazione	☐ Corso Cliente
☐ Cancellazione dati	☐ Monitoraggio
☐ Agg.to software/retrofit	☐ Sperimentazione
☐ Accessori/Varie	☐ Demo

7/9/26
 Data

Firma Tecnico/Specialist

FUS^a FRANCESCA (BSCR)

Nome Cliente

Timbro e Firma Cliente